



Agility - nowości systemowe




11-12.10.2018
Szklarska Poręba

Arkadiusz Bąbiak GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EAM CMMS



CPU ZETO Sp. zo.o. w Jeleniej Górze
ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelenia Góra





“One must standardize, and thus stabilize the process, before continuous improvement can be made.”

Masaaki Imai,
Founder of Kaizen Institute

Agility - nowości systemowe.



- SSG Insight w trybie nieprzerwanym pracuje nad rozwojem i unowocześnianiem systemu na chwilę obecną dostępna jest wersja 9, która sukcesywnie zastępuje wersje poprzednie w miarę możliwości poszczególnych przedsiębiorstw
- CPU ZETO w ramach dostępnych komercyjnie wersji Agility dokonuje niezbędnych poprawek oraz ulepszeń

Agility - nowości systemowe.




- Na chwilę obecną prowadzimy wdrożenia indywidualnie dopasowane do potrzeb użytkowników już korzystających z systemu, a także nowych.

Nasze najnowsze wdrożenie realizujemy w:



- Do dnia dzisiejszego przeprowadziliśmy szereg wdrożeń o różnej skali zaawansowania dostosowanego do możliwości systemu oraz zapotrzebowania

agilit/™



Agility - nowości systemowe.




- W ramach prowadzonych od wielu lat wdrożeń wprowadziliśmy do standardowej wersji systemu ciekawe usprawnienia funkcjonalne
- Wspólnie z użytkownikami końcowymi:
 - Wprowadzamy standardy dokumentacji
 - Modelujemy, Analizujemy i Optymalizujemy procesy
 - Ujednolicamy nazewnictwo
 - Optymalizujemy pracę w systemie
 - Skracamy obieg dokumentów


Agility - nowości systemowe.



Interfejs Użytkownika

90.00hrs available / 3.00hrs complete





Koszty

Last 24 Hours

Aktualnie zajęte 1 z 10 licencji
użytkownika.

Agility - nowości systemowe.



Zgłoszenia w systemie i AutoAgility

[Anuluj](#)[Wklej](#)[Raporty](#)[Strona główna](#)[Projekt](#)[Pomoc](#)

Data utworzenia 04.10.2018 15:33

Numer *** Nr auto ***



Dane kontaktu

Zgłaszający The Maintenance Manager

E-mail

Telefon

Metoda Self Service ▼

Szczegóły urządzenia

Urządzenie

Użyj hierarchii ☐

Tutaj proszę podać szczegóły swojego zgłoszenia

Wybierz zestaw pytań

BRAK



Komentarze

[Zgłoś](#)

-  Urządzenie >
-  Zgłoszenie usterki >
-  Okresowe prace planowe >
-  Zlecenia pracy >
-  Planowanie >
-  Pracownik >
-  Obsługa magazynu >
-  Zamówienia >
-  Kontrakty serwisowe >
-  Certyfikacja >
-  Raporty >
-  Panele kontrolne >
-  Słowniki >
-  Konfiguracja systemu >
-  Zmiana grupowa >

Mapa

nio aktualizowany: 10/08/2018 12:46:06 ... Witamy w Agility ... Otwarte zlecenia pracy - statystyki: Doraźne - 4. Zaplanowane - 468. Awarie - 3. ... Ostatnio aktualizow


Wybierz mapę do wyświetlenia

ZPC FLIS Sp. J. ▾




PANEL ZGŁOSZENIA AWARII

 HRP 22 NOWA HALA RURKAREK POZIOM 2	 HRP 2 HALA RURKAREK POZIOM 2	 HOP 2 HALA OBLEWAREK POZIOM 2
 KOR 2 KORYTARZ POZIOM 2		
 HPP 12 NOWA HALA PIECÓW POZIOM 1	 HPP 1 HALA PIECÓW POZIOM 1	 HOP 1 HALA OBLEWAREK POZIOM 1
 KOR 1 KORYTARZ POZIOM 1		





Linia 30



Szczegóły mapy

Szukaj ..





AUTOagilityTM

Agility - nowości systemowe.



- AUTOagility to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą, które obejmuje inteligentne, uporządkowane podejście oparte na pytaniach opisujących szczegóły pracy oraz funkcję Automatycznego Przydzielania w celu wyeliminowania ręcznego podejmowania decyzji, obejmującego m.in. znalezienie najlepszego członka zespołu do wykonywania pracy .
- Centrum pomocy Autoagility
- Funkcja pomocy technicznej została zaprojektowana w celu przechwytywania właściwych informacji, aby umożliwić systemowi stosowanie reguł dystrybuowania i zapewnić, że praca zostanie przydzielona osobie, która na pewno ją wykona prawidłowo. Funkcja pomocy technicznej dynamicznie segreguje zadanie pracy, korzystając z odpowiedzi na serię pytań. Prawidłowe informacje są gromadzone na odpowiednim poziomie szczegółowości, aby niczego nie pominąć.
- Uruchomienie AUTOagility
- Po wprowadzeniu szczegółów pracy w Agility, można go ręcznie przydzielić do swojego zespołu lub wspomóc się AUTOagility, które może przejąć i zaoszczędzić kosztowne zasoby administracyjne. Praca może zostać przydzielona zespołowi w oparciu o szereg czynników, takich jak dostępność, umiejętności i lokalizacja.

[Anuluj](#)[Wklej](#)[Raporty](#)[Strona główna](#)[Projekt](#)[Pomoc](#)

Data utworzenia 04.10.2018 15:41

Numer *** Nr auto ***



Dane kontaktu

Zgłaszający

E-mail

Telefon

Metoda BRAK

Szczegóły urządzenia

Urządzenie

AJlaptop

Andy Jones Laptop

Użyj hierarchii



Tutaj proszę podać szczegóły swojego zgłoszenia

Wybierz zestaw pytań

Pastries



What is the issue?

Production Issue



Which area?

Croissants



Which section?

Cutter



Cutter

Komentarze

Wypełnienie słowników powoduje wypełnienie Zlecenia Pracy wg. Pracy Standardowej



Zgłoś

usterki

Dodaj nowe zlecenie pracy

wylogowanie

Awarie z przestojem

7

Harmonogram dzienny

Mapa Lokalizacji

agilit

Prace standardowe

Szukaj ..



Zamknij

Odśwież

Dodaj

(łącznie 16 wierszy)

Raporty

Strona główna

Projekt

Pomoc

	Kod	Grupa	Typ	Opis	Ostatnio zmieniony
	100 HOUR SERVICE	MECH	PPM	100 HOUR SERVICE	12.03.2009 14:01:15
	1000 hours service	Vehicle	PPM	1000 hour service	12.03.2009 11:22:44
	ACMONTH	HVAC	PPM	Air Conditioning Monthly Service	23.07.2007 13:48:56
	Complaints		RFW	Complaints - General Standard Job	07.07.2017 16:14:29
	Compliments		RFW	Compliments - General Standard Job	07.07.2017 15:08:36
	FL005	MECH	PPM	Forklift Truck Service	27.09.2007 15:44:19
	RCB1	MECH	BREAK	Record Conveyor Breakdown	05.07.2017 16:07:16
	RCinamonRollerB1	MECH	BREAK	Record Cinamon Roller Breakdown	07.07.2017 13:22:04
	RCinamonSpreaderB1	MECH	BREAK	Record Cinamon Spreader Breakdown	07.07.2017 13:22:32
	RCutterB1	MECH	BREAK	Record Cutter Breakdown	07.07.2017 13:27:03
	RFruitDropperB1	MECH	BREAK	Record Fruit Dropper Breakdown	07.07.2017 13:26:20
	RFruitFillerB1	MECH	BREAK	Record Fruit Filler Breakdown	07.07.2017 13:25:37
	RMMB1	MECH	BREAK	Record Metal Master Breakdown	05.07.2017 16:08:15
	RPB1	MECH	BREAK	Record Press Breakdown	05.07.2017 16:09:16
	RSB1	MECH	BREAK	Record Stamper Breakdown	07.07.2017 13:20:53
	VehService	Vehicle	PPM	Vehicle Service	23.07.2007 13:50:29



Kod pracy standardowej RCinamonSpreaderB1 ✓

Utwórz zlecenie pracy

Magazyn BRAK ▼

Utwórz zlecenie pracy

Opis

Record Cinamon Spreader Breakdown

Grupa urządzeń Mechanical ▼

Stan początkowy Open ▼ ✎ ✓

Umiejscowienie Wakefield Manufacturing ▼

Grupa listy wyboru BRAK ▼

Typ pracy Breakdown Repair ▼ ✎ ✓

Priorytet 6 Hours ▼ ✎ ✓

Data ostatniej zmiany 07.07.2017 ✓

Główne zadanie

Wszystkie zadania

Załączniki

E-mail

Zlecenia pracy

Używany w:

Lista kontrolna

Szczegóły zadania

Projekt

Kod TASK01 ✓

Czas trwania 2h0m

Opis

Please follow the usual Record Cinamon Spreader Breakdown checks and repairs as required.

Typ zadania BRAK ▼ ✎

Stan zadania BRAK ▼ ✎

Główna planowana specjalność

Wszystkie planowane specjalności

Planowane koszty

Projekt

Kod CRAFT01

Specjalność Engineer ▼ ✎

Czas standardowy 1h0m

Pracownik ✎

Informacje o urządzeniu



Szczegóły urządzenia

Szablon

Site

Kod

SoftSols

Opis

SoftSols Group, Matrix House, WF2 0QH

Stan

BRAK

☐ Krytyczne

Obraz urządzenia

Stan urządzenia

Total	Open	Overdue	Break
1	1	1	0

Metric	Value
Number of Jobs	1
Downtime (hrs)	0.00 Hrs
MTBF (hrs)	0,00
Total Cost	0,00
Recorded Faults	0

Szczegóły

Analiza

Części zamienne

Kontakt

Załączniki

Koszty

Zlecenia pracy

Zamówienia

Prewencja

Odczyty


Mapa graficzna urządzeń

Urządzenia zależne





Wybierz mapę do wyświetlenia

CPU ZETO ▾









Agility - nowości systemowe.



Harmonogramowanie



Zamknij

Strona główna

Projekt

Pomoc

010014/ Service	10010/ TASK01	010015/ Service	010017/ TASK01	010016/ Service	010019/ TASK01	010018/ Service	010021/ TASK01	010020/ Service	010023/ TASK01	010022/ Service	010025/ TASK01	010024/ Service	010027/ TASK01
010026/ Service	010029/ TASK01	010028/ Service	010031/ TASK01	010030/ Service	010032/ TASK01	010033/ Service	10012/ TASK01	010035/ TASK01	10004/ TASK01	010034/ Service	010037/ TASK01	010036/ Service	010038/ TASK01
010039/ Service	010041/ TASK01	10001/ TASK01	010040/ Service	010043/ TASK01	010042/ Service	010044/ TASK01	010045/ Service	010046/ TASK01	010047/ Service	010052/ TASK01	010049/ TASK01	010048/ Service	010053/ TASK01
010050/ TASK01	010054/ TASK01	010056/ TASK01	010055/ Service	010057/ TASK01	010059/ TASK01	010058/ Service	010060/ TASK01	010051/ TASK01	010063/ TASK01	010061/ TASK01	010062/ Service	010064/ TASK01	10013/ TASK01
010065/ TASK01	010067/ TASK01	010068/ TASK01	010066/ TASK01	010069/ Zadanie1	010074/ Zadanie1	010072/ Zadanie1	010073/ Zadanie1	010071/ Zadanie1					

Internal/010071/Zadanie1/HS

Urządzenie: Internal :Internal Areas
Praca: 010071/Zadanie1 :Test zgłoszenia
Stan: Open
Typ: HS
Data rozpoczęcia: 17.10.2018
Czas standardowy: 1 Godziny

Labour Date	Bill Bronson
Backlog	10005/ TASK01
4.10.2018	010075/ Zadanie1
5.10.2018	
6.10.2018	
7.10.2018	
8.10.2018	
9.10.2018	
10.10.2018	
11.10.2018	

Prace

Pracownik

Harmonogramy

Zaplanowane przez



Refresh

Pracownik

Specjalności

ACeng Air Conditioning Engineer
Eleceng Electrical Engineer
Eng Engineer
Fitter Fitter
H&SEng Health and Safety Engineer
Plumber Plumber
REQUEST Request



Zamknij

Strona główna

Projekt

Pomoc

010014/ Service	10010/ TASK01	010015/ Service	010017/ TASK01	010016/ Service	010019/ TASK01	010018/ Service	010021/ TASK01	010020/ Service	010023/ TASK01	010022/ Service	010025/ TASK01	010024/ Service	010027/ TASK01
010026/ Service	010029/ TASK01	010028/ Service	010031/ TASK01	010030/ Service	010032/ TASK01	010033/ Service	10012/ TASK01	010035/ TASK01	10004/ TASK01	010034/ Service	010037/ TASK01	010036/ Service	010038/ TASK01
010039/ Service	010041/ TASK01	10001/ TASK01	010040/ Service	010043/ TASK01	010042/ Service	010044/ TASK01	010045/ Service	010046/ TASK01	010047/ Service	010052/ TASK01	010049/ TASK01	010048/ Service	010053/ TASK01
010050/ TASK01	010054/ TASK01	010056/ TASK01	010055/ Service	010057/ TASK01	010059/ TASK01	010058/ Service	010051/ TASK01	010063/ TASK01	010061/ TASK01	010062/ Service	010064/ TASK01	10013/ TASK01	010065/ TASK01
010067/ TASK01	010068/ TASK01	010066/ TASK01	010069/ Zadanie1	010074/ Zadanie1	010072/ Zadanie1	010073/ Zadanie1							

Prace

Pracownik

Harmonogramy

Zaplanowane przez



Refresh

Pracownik



Specjalności

ACeng Air Conditioning Engineer
Eleceng Electrical Engineer
Eng Engineer
Fitter Fitter
H&SEng Health and Safety Engineer
Plumber Plumber
REQUEST Request

Labour Date	Bill Bronson
Backlog	10005/ TASK01
4.10.2018	010075/ Zadanie1
5.10.2018	010071/ Zadanie1
6.10.2018	010060/ TASK01
7.10.2018	
8.10.2018	
9.10.2018	
10.10.2018	
11.10.2018	

Scheduling 010060



Tryb planowania Month ✓

Data rozpoczęcia 04.10.2018

Data końcowa 11.10.2018

☒ Dołącz prace okresowe☒ Dołącz otwarte zlecenia pracy☒ Dołącz zakończone zlecenia pracy☒ Użyj terminu realizacji

Od obiektu

Do obiektu

Praca standardowa:

100 HOUR SERVICE

1000 hours service

ACMONTH

Complaints

Zastosuj zmiany

Anuluj zmiany

Odśwież

Urządzenie - praca / zlecenie		01.10.2018
AC1		
AJlaptop		
Board		
010073 (Lorem ipsum dolor sit amet ipsum. Curabitur commodo. Cras elementum. Mauris pellentesque, wisi. Integer erat velit sit amet, consectetur adipiscing dui vitae arcu elit, non nulla. Etiam tincidunt fermentum.)		Kod spec: Eng Czas trwania: 60
Dishwasher		
DrainA		
External		
FL112		
FL113		
010075 (AWARIA PODNOŚNIKA WÓZKA)		Kod spec: Fitter Czas trwania: 120
Fridge		
FrontCarPark		
Garage		
Gate		
I800		
Internal		
Kettle		
Kitchen		
L1		
L1a		
L1b		
L2		
L3		
Line1		
Line2		
Main		
MeetingA		
MeetingB		
P1734		
P98765		
RDlaptop		
RearCarPark		
...		

Agility - nowości systemowe.



Przekazanie Zmiany - Aktualności



Filtry

Typ aktualizacji

Otwarte



Zakres dat aktualizacji

Zdefiniowane przez użytkownika



Data od

03.01.2018 15:49



Data do

04.10.2018 15:49



Stan pracy

OPEN



Typ pracy

Breakdown Repair



Umiejscowienie

Wakefield Manufacturing : Wakefield Manufacturing, WF2 OQH



Lokalizacja

BRAK



Lokalizacja podrzędna

BRAK



Kod urządzenia /

obiekту



Od daty początkowej



Do daty

początkowej



Termin realizacji od



Termin realizacji do



Wydruk

(łącznie 2 wierszy)

Raporty



Pomoc

		Zlecenie pracy	Opis pracy	Urządzenie	Opis urządzenia	Umiejscowienie	Lokalizacja	Lokalizacja podrzędna	Typ	Stan	Priorytet	Rozpoczęcie	Realizacja	Data utworzenia	Zgłoszenie usterki	Specjalność	Czas postoju	Komentarze zakończenia	Data zakończenia
	☐	010067	Record Metal Master Breakdown	<u>P1734</u>	Packing Area	Wakefield Manufacturing	P1734		Breakdown Repair	Open	6hour	23.09.2018	24.09.2018	23.09.2018 18:45	☒	Eng	(empty)		
	☐	010068	Record Conveyor Breakdown	<u>L3</u>	Line 2 - Filling	Wakefield Manufacturing	P98765	L3	Breakdown Repair	Open	6hour	24.09.2018	24.09.2018	23.09.2018 18:55	☒	Eng	(empty)		

Agility - nowości systemowe.



Rozwiązania Mobilne



Jobs

3 jobs awaiting confirmation



Your jobs

Six month service



DEPARTED

Planned maintenance
Leeds > Plant A > Production line 2

30 mins 2W
11043

Motor overheating

ACCEPTED

Breakdown repair
Leeds > Fleet C > Van 12

1 day 2 days 4W
11043

Annual diagnostics check

ACCEPTED

Planned maintenance
Sheffield > Floor B > Belt 3

-10 mins 30 mins 2W
11043

Dlaczego warto wybrać Agility Mobile?

- Maksymalizuj efektywność - kompletna praca w drodze
- Zredukuj administrację - działanie i dostęp przez urządzenie
- Popraw wydajność - skróć czas ukończenia pracy i zredukuj koszty
- Popraw jakość - twórz spójny przepływ informacji
- Zwiększ widoczność - przechwytyj dokładne szczegóły dotyczące czasu i kosztów
- Ulepsz współpracę w zespole - dzięki proaktywnej pracy
- Oszczędź czas, popraw wydajność i podejmuj lepsze decyzje
- Łatwy w użyciu interfejs
- Zaakceptuj, zawieś i ukończ pracę w drodze
- Podnieś nową pracę z urządzenia
- Przechwyć ważne informacje, takie jak kody usterek i komentarze o zakończeniu
- Dostępne na iOS i Androida

Agility - nowości systemowe.



Ocena krytyczności części zamiennych i urządzeń

Agility - nowości systemowe.



Poziom krytyczności jest obliczany na karcie Ocena krytyczności na podstawie 5 kategorii: Produkcja, Bezpieczeństwo, Jakość, Części zamienne oraz Prawdopodobieństwo.

Agility - nowości systemowe.



- Pole *Produkcja* na karcie *Ocena krytyczności* musi mieć wartość z zakresu 1-5.
- Wpływ na produkcję w przypadku zatrzymania urządzenia
 1. Mały lub zerowy wpływ na wydajność
 2. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 3 godziny
 3. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 6 godzin
 4. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 9 godzin
 5. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 12 godzin



Towar magazynowy



Zamknij Zmien Dodaj nowy Usuń Kopiuj Powiel << < > >>

Strona główna Projekt Pomoc

Kod 1000006 ✓

Opis

Ochroniacz rolki ze ścierakami RA25 nr:900043

Centrum kosztów

Zdjęcie

\\HOB-AS-0007\Dane\Towary_magazynowe\1000006.jpg

Informacje magazynowe

Magazynowany ☒

Jednostka miary sztuka ✓

Ilość dostępna 80,000

Ilość niedostępna 0,000

Krytyczne ☐

Ranking ryzyka 3

Informacje o cenach

Cena 93,24 zł

Ostatnia cena 1,00 zł

Średnia cena 1,00 zł

Archiwalne ☐

Data archiwizacji

Zamiennik

Lokalizacje Dostawcy Używany w Kategorie Zamówienia Operacje Użycie Zestawy części Ocena krytyczności

Produkcja 1 ✓ Bezpieczeństwo 1 ✓ Jakość 1 ✓ Części zamienne 2 ✓ Prawdopodobieństwo 1 ✓



Informacja

Pole Produkcja na karcie Ocena krytyczności musi mieć wartość z zakresu 1-5.

Wpływ na produkcję w przypadku zatrzymania urządzenia:

1. Mały lub zerowy wpływ na wydajność
2. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 3 godzin
3. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 6 godzin
4. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 9 godzin
5. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 12 godzin

Agility - nowości systemowe.



- Pole *Bezpieczeństwo* na karcie *Ocena krytyczności* musi mieć wartość z zakresu 1-5.
- Potencjalne niebezpieczeństwo urazu w przypadku niespodziewanej awarii urządzenia
 1. Brak niepożądanego wpływu na bezpieczeństwo
- 2. Możliwe niewielkie urazy. Tylko pierwsza pomoc
- 3. Możliwe urazy wymagające pomocy medycznej
- 4. Możliwe urazy powodujące absencję wypadkową
- 5. Możliwe urazy śmiertelne



Towar magazynowy

Szukaj ..



Zamknij Zmien Dodaj nowy Usuń Kopiuj Powiel << < > >>

Strona główna Projekt Pomoc

Kod 1000006 ✓

Opis

Ochroniacz rolki ze ścierakami RA25 nr:900043

Centrum kosztów

Zdjęcie

\\HOB-AS-0007\Dane\Towary magazynowe\1000006.jpg

Informacje magazynowe

Magazynowany ☒

Jednostka miary sztuka ✓

Ilość dostępna 80,000

Ilość niedostępna 0,000

Krytyczne ☐

Ranking ryzyka 3

Informacje o cenach

Cena 93,24 zł

Ostatnia cena 1,00 zł

Średnia cena 1,00 zł

Archiwalne ☐

Data archiwizacji

Zamiennik



Lokalizacje

Dostawcy

Używany w

Kategorie

Zamówienia

Operacje

Użycie

Zestawy części

Ocena krytyczności

Produkcja 1 ✓

Bezpieczeństwo 1 ✓

Jakość 1 ✓

Części zamienne 2 ✓

Prawdopodobieństwo 1 ✓



Informacja

Pole Bezpieczeństwo na karcie Ocena krytyczności musi mieć wartość z zakresu 1-5.

Potencjalne niebezpieczeństwo urazu w przypadku niespodziewanej awarii urządzenia:

1. Brak niepożądanego wpływu na bezpieczeństwo
2. Możliwe niewielkie urazy. Tylko pierwsza pomoc
3. Możliwe urazy wymagające pomocy medycznej
4. Możliwe urazy powodujące absencję wypadkową
5. Możliwe urazy śmiertelne

Agility - nowości systemowe.



- Pole *Jakość* na karcie *Ocena krytyczności* musi mieć wartość z zakresu 1-5.
- Potencjalny wpływ na jakość wytwarzanego produktu:
 1. Brak wpływu na jakość produktu
 2. Małe ryzyko wpływu na jakość produktu - możliwe do wykrycia poprzez wewnętrzne testy
 3. Średnie ryzyko wpływu na jakość produktu - niemożliwe do wykrycia poprzez wewnętrzne testy
 4. Możliwość wystąpienia poważnych problemów jakościowych u klienta
 5. Poważne problemy jakościowe u klienta



Towar magazynowy



Zamknij Zmień Dodaj nowy Usuń Kopiuj Powiel << < > >>

Strona główna Projekt Pomoc

Kod 1000006 ✓

Opis

Ochroniacz rolki ze ścierakami RA25 nr:900043

Centrum kosztów

Zdjęcie

\\HOB-AS-0007\Dane\Towary_magazynowe\1000006.jpg

Informacje magazynowe

Magazynowany ☒

Jednostka miary sztuka ✓

Ilość dostępna 80,000

Ilość niedostępna 0,000

Krytyczne ☐

Ranking ryzyka 3

Informacje o cenach

Cena 93,24 zł

Ostatnia cena 1,00 zł

Średnia cena 1,00 zł

Archiwalne ☐

Data archiwizacji

Zamiennik



Lokalizacje

Dostawcy

Używany w

Kategorie

Zamówienia

Operacje

Użycie

Zestawy części

Ocena krytyczności

Produkcja 1 ✓

Bezpieczeństwo 1 ✓

Jakość 1 ✓

Części zamienne 2 ✓

Prawdopodobieństwo 1 ✓



Informacja

Pole Jakość na karcie Ocena krytyczności musi mieć wartość z zakresu 1-5.

Potencjalny wpływ na jakość wytwarzanego produktu:

1. Brak wpływu na jakość produktu
2. Małe ryzyko wpływu na jakość produktu - możliwe do wykrycia poprzez wewnętrzne testy
3. Średnie ryzyko wpływu na jakość produktu - niemożliwe do wykrycia poprzez wewnętrzne testy
4. Możliwość wystąpienia poważnych problemów jakościowych u klienta
5. Poważne problemy jakościowe u klienta

Agility - nowości systemowe.



- Pole *Części zamienne* na karcie *Ocena krytyczności* musi mieć wartość z zakresu 1-5.
- Dostępność części zamiennych:
 1. Czas oczekiwania < 1 dni
 2. Czas oczekiwania > 2 i < 8 dni
 3. Czas oczekiwania > 1 tydzień
 4. Czas oczekiwania > 3 tygodnie
 5. Czas oczekiwania > 5 tygodni
- Ta kategoria jest wyliczana automatycznie na podstawie czasu oczekiwania na dostawę towaru, który możemy określić na karcie *Dostawcy*.



Towar magazynowy



Zamknij Zmień Dodaj nowy Usuń Kopiuj Powiel << < > >>

Strona główna Projekt Pomoc

Kod 1000006 ✓

Opis

Ochraniacz rolki ze ścierakami RA25 nr:900043

Centrum kosztów

Zdjęcie

\\HOB-AS-0007\Dane\Towary_magazynowe\1000006.jpg

Informacje magazynowe

Magazynowany ☒

Jednostka miary sztuka ✓

Ilość dostępna 80,000

Ilość niedostępna 0,000

Krytyczne ☐

Ranking ryzyka 3

Informacje o cenach

Cena 93,24 zł

Ostatnia cena 1,00 zł

Średnia cena 1,00 zł

Archiwalne ☐

Data archiwizacji

Zamiennik



Lokalizacje Dostawcy Używany w Kategorie Zamówienia Operacje Użycie Zestawy części Ocena krytyczności

Produkcja 1 ✓ Bezpieczeństwo 1 ✓ Jakość 1 ✓ Części zamienne 2 ✓ Prawdopodobieństwo 1 ✓



Informacja

Pole Części zamienne na karcie Ocena krytyczności musi mieć wartość z zakresu 1-5.

Dostępność części zamiennych:

1. Czas oczekiwania < 3 dni
2. Czas oczekiwania > 2 i < 8 dni
3. Czas oczekiwania > 1 tydzień
4. Czas oczekiwania > 3 tygodnie
5. Czas oczekiwania > 5 tygodni

Agility - nowości systemowe.



- Na karcie ***Dostawcy***, po wejściu w szczegóły dostawcy towaru, należy określić czas oczekiwania na dostawę towaru. Czas ten jest pobierany do automatycznego obliczenia kategorii ***Części zamiennych***. W przypadku nie podania czasu oczekiwania lub braku dostawcy, wartość tej kategorii automatycznie otrzyma 5.



Zamknij Zmień Dodaj nowy Usuń K

Dostawca+towaru



Strona główna Projekt Pomoc

Zamknij Kopiuj << < > >>

Strona główna Projekt Pomoc

Dostawca

Gudel GmbH

Część nr

Cena €

Data zmiany

Czas oczekiwania (dni)

Pierwszeństwo

Jednostka miary

Przedziały cenowe



Od ilości

Cena

Informacje magazynowe

Magazynowany ☒

Jednostka miary

Ilość dostępna

Ilość niedostępna

Krytyczne ☐

Archiwalne ☐

Lokalizacje

Dostawcy

Użyj

Dane producenta

Producent

Dostawcy



Kod dostawcy

Nazwa dostawcy

Część nr

Cena

j.m.

Czas w przód

Pierwszeństwo



GUDEL

Gudel GmbH

€ 22,20 sztuka

7

Agility - nowości systemowe.



- Pole *Prawdopodobieństwo* na karcie *Ocena krytyczności* musi mieć wartość z zakresu 1-5.
- Prawdopodobieństwo zatrzymania linii na więcej niż 6 godzin.
Prawdopodobieństwo - możliwość nieoczekiwanego zatrzymania maszyny:
 - 1. Raz na 10 lat
 - 2. Raz na rok
 - 3. Raz na kwartał
 - 4. Raz na miesiąc lub częściej
 - 5. Raz na tydzień lub częściej



Zamknij Zmien Dodaj nowy Usuń Kopiuj Powiel << < > >>

Strona główna Projekt Pomoc

Kod 1000006 ✓

Opis

Ochroniacz rolki ze ścierakami RA25 nr:900043

Centrum kosztów

Zdjęcie

\\HOB-AS-0007\Dane\Towary_magazynowe\1000006.jpg

Informacje magazynowe

Magazynowany ☒

Jednostka miary sztuka ✓

Ilość dostępna 80,000

Ilość niedostępna 0,000

Krytyczne ☐

Ranking ryzyka 3

Informacje o cenach

Cena 93,24 zł

Ostatnia cena 1,00 zł

Średnia cena 1,00 zł

Archiwalne ☐

Data archiwizacji

Zamiennik

Lokalizacje Dostawcy Używany w Kategorie Zamówienia Operacje Użycie Zestawy części Ocena krytyczności

Produkcja 1 ✓

Bezpieczeństwo 1 ✓

Jakość 1 ✓

Części zamienne 2 ✓

Prawdopodobieństwo 1 ✓



Informacja

Pole Prawdopodobieństwo na karcie Ocena krytyczności musi mieć wartość z zakresu 1-5.

Prawdopodobieństwo zatrzymania linii na więcej niż 6 godzin.

Prawdopodobieństwo - Możliwość nieoczekiwanego zatrzymania maszyny:

1. Raz na 10 lat
2. Raz na rok
3. Raz na kwartał
4. Raz na miesiąc lub częściej
5. Raz na tydzień lub częściej

- **Ranking ryzyka** wyliczany jest na podstawie kategorii z karty **Ocena krytyczności**
 - 1. Produkcja
 - 2. Bezpieczeństwo
 - 3. Jakość
 - 4. Dostępność części zamiennych
 - 5. Prawdopodobieństwo
 - Algorytm obliczania:
 - Maksymalna wartość z kategorii od 1 do 4 plus wartość kategorii 5.
 - Kolor czerwony dla Rankingu ryzyka >7
 - Kolor zielony dla Rankingu ryzyka <6
 - Kolor żółty dla pozostałych.
-
- Pole **Krytyczne** jest automatycznie zaznaczane w przypadku gdy **Ranking ryzyka** osiągnie kolor czerwony.



Towar magazynowy



Zamknij Zmień Dodaj nowy Usuń Kopiuj Powiel << < > >>

Strona główna Projekt Pomoc

Kod 1000006 ✓

Opis

Ochroniacz rolki ze ścierakami RA25 nr:900043

Centrum kosztów

Zdjęcie

\\HOB-AS-0007\Dane\Towary magazynowe\1000006.jpg

Informacje magazynowe

Magazynowany ☒

Jednostka miary sztuka ✓

Ilość dostępna 80,000

Ilość niedostępna 0,000

Krytyczne ☐

Ranking ryzyka 3

Informacje o cenach

Cena 93,24 zł

Ostatnia cena 1,00 zł

Średnia cena 1,00 zł

Archiwalne ☐

Data archiwizacji

Zamiennik

Lokalizacje

Dostawcy

Używany w

Kategorie

Zamknij

Użyte

Zestawy części

Ocena krytyczności

Dane producenta

Producent Gudel

Dostawcy

	Kod dostawcy	Nazwa dostawcy	Część nr	Cena	j.m.	Czas w przód	Pierwszeństwo
	GUDEL	Gudel GmbH		€ 22,20	sztuka	7	

Informacja

Ranking ryzyka wyliczany jest na podstawie kategorii z karty Ocena krytyczności:

1. Produkcja
2. Bezpieczeństwo
3. Jakość
4. Dostępność części zamiennych
5. Prawdopodobieństwo

Algorytm obliczania:

Maksymalna wartość z kategorii od 1 do 4 plus wartość kategorii 5.

Kolor czerwony dla Rankingu ryzyka > 7

Kolor zielony dla Rankingu ryzyka < 6

Kolor żółty dla pozostałych.

The logo for agilit/ features the word "agilit/" in a lowercase, rounded, sans-serif font. The text is a dark blue color. A small "TM" trademark symbol is positioned at the top right of the forward slash.

W przeglądaniu towarów magazynowych, została dodana kolumna **Ranking ryzyka**, w której pokazywana jest ocena krytyczności. Kolor zielony oznacza niski poziom krytyczności (poniżej 6), kolor żółty oznacza ostrzegawczy poziom krytyczności (6 lub 7), zaś kolor czerwony oznacza alarmowy poziom krytyczności (powyżej 7).

agility

Towary magazynowe

Szukaj ..

Zamknij

Odśwież

Dodaj nowy

strona 1(Zlicz wiersze)

Filtry

Raporty

Strona główna

Projekt

Pomoc

Zastosowane filtry wiadomości (...)

	Kod	Opis	Jednostka miary	Ranking ryzyka	Ilość dostępna	Ilość niedostępna	Łączna wartość	Magazynowany	Kategoria	Sekcja	Podsekcja	Przegroda	Producent	Nr części producenta	Dostawca	Krytyczne	Ilość w przegrodzie	Minimalny stan	Maksymalny stan
	1000001	Filtr powietrza 440 - Cartridge Siloair UWSBAS D201mm L568mm	sztuka	5	3,000	0,000	2.818,50 zł					M-1-1	Donaldson	1A51399015	DONALDSON		3,000	1,000	3,000
	1000002	Kolnierz montażowy SP25 nr:902026	sztuka	6	2,000	0,000	435,12 zł					W-1-2	Gudel	902026	GUDEL		2,000	1,000	2,000
	1000003	Listwa zębata FZV25G/1200mm nr:905075	sztuka	6	2,000	0,000	4.206,72 zł					W-1-2	Gudel	905075	GUDEL		2,000	1,000	3,000
	1000005	Worm gear unit complete AE060/L Napęd nr:0927134	sztuka	8	1,000	0,000	7.774,20 zł					W-1-2	Gudel	0927134	GUDEL		1,000	0,000	1,000
	1000006	Ochroniacz rolki ze ścierakami RA25 nr:900043	sztuka	3	80,000	0,000	7.459,20 zł					W-1-2	Gudel	900043	GUDEL		2,000	1,000	4,000
	1000006	Ochroniacz rolki ze ścierakami RA25 nr:900043	sztuka	3	80,000	0,000	7.459,20 zł					M-4-2	Gudel	900043	GUDEL		78,000	10,000	100,000
	1000007	Guideway rollers FR 25, excentrical nr:900725	sztuka	7	2,000	0,000	1.380,96 zł					W-1-2	Gudel	900725	GUDEL		2,000	1,000	3,000
	1000008	Listwa zębata FSV250/700 Z1 nr:0154588	sztuka	8	1,000	0,000	1.365,00 zł					W-1-2	Gudel	0154588	GUDEL		1,000	1,000	2,000
	1000009	Listwa zębata FZV25G/1000 Z1 nr:0154595	sztuka	7	1,000	0,000	2.131,08 zł					W-1-2	Gudel	0154595	GUDEL		1,000	1,000	2,000
	1000010	Listwa zębata FSV250/1200 nr:905325	sztuka	7	1,000	0,000	1.331,40 zł		Mechanika	Coating Station		W-1-2	Gudel	905325	GUDEL		1,000	0,000	1,000
	1000011	Listwa zębata FZV25G/600	sztuka	4	1,000	0,000	865,20 zł					W-1-2	Gudel	FSV250/600	GUDEL		1,000	0,000	1,000
	1000012	Moduł obrotowy PR-090-xx-11	sztuka	8	1,000	0,000	22.856,00 zł					W-1-2	Schunk	0025048	SCHUNK		1,000	1,000	2,000
	1000013	Mieszek olejowy HPS MEMOLUB 120ml Mobil Glygole 460	sztuka	8	22,000	0,000	1.718,64 zł		Płyny	Coating Station		W-1-3	Gudel	0111868	GUDEL		22,000	5,000	50,000

Agility - nowości systemowe.



Wydania na pracowników.

1. W kartotece pracownika jest dodana dodatkowa zakładka **Stan pracownika**. Tabela zawiera:

Kod - kod towaru,

Wydania - suma towaru wydanego na pracownika - w wielu wydaniach,

Zwrot - suma towaru zwróconego przez pracownika - w wielu zwrotach,

Różnica - aktualnie posiadana ilość towaru.

Kod Pracownika 000111 ✓

Zdjęcie

Imię T ✓
Stawka kosztu robocizny STD
Stawka standard
Zatrudniony przez J&M
J&M
Login użytkownika
Kategoria BRAK

Nazwisko S
Aktualny system pracy A
A
Zaplanowany przez
Zasoby wewnętrzne

Brygada
Brygada? Brygada SEK2

Data początkowa 2017-10-24

Data końcowa

Niedostępny?

Notatki

Wydanie na Pracownika

Zwrot od Pracownika

Stan pracownika Towary pobrane z mag. Szczegóły Dostępność Czas przepracowany Zlecenia pracy Certyfikaty Zaplanowane

Wydania i zwroty pracownika

(łącznie 4 wierszy)

Projekt Pomoc

	Kod	Wydania	Zwrot	Różnica
	KOSZ.M.ZIELONA. XL	2,000000	0,000000	2,000000
	POLAR XL	1,000000	0,000000	1,000000
	SANDAŁ OCHR. 41	1,000000	0,000000	1,000000
	SPODNIE M. GRAN. LB	1,000000	0,000000	1,000000

Różnice Wydań i Zwrotów

Pracownik	Kod	Data operacji	Ilość: Wydania	Ilość: Zwroty	Suma	Kod magazynu
A1 A1	☒ BUTY ROBOCZE 39		1,00	(1,00)	0,00	
	☒ GUMOWCE 44		1,00		1,00	
	☒ REKAWICE DRAGON 10	2018-03-12 14:39	2,00			MAG-OO-HZA
		2018-03-23 10:41	24,00			MAG-OO-HZA
		2018-04-11 10:52	24,00			MAG-OO-HZA
		2018-04-24 14:39	12,00			MAG-OO-HZA
		2018-05-23 10:22	48,00			MAG-OO-HZA
		2018-06-12 10:45	24,00			MAG-OO-HZA
		2018-06-25 14:40	12,00			MAG-OO-HZA
		2018-07-02 11:17	24,00			MAG-OO-HZA
		2018-07-23 10:25	12,00			MAG-OO-HZA
		2018-08-14 11:06	24,00			MAG-OO-HZA
		2018-09-06 10:21	24,00			MAG-OO-HZA
		2018-09-25 10:12	24,00			MAG-OO-HZA
			254,00		254,00	
	☒ REKAWICE DRAGON 8		86,00		86,00	
	☒ REKAWICE DRAGON 9		180,00		180,00	
	☒ REKAWICE WAMPIRKI		37,00		37,00	
A2 A2	☒ REKAWICE DRAGON 10		168,00		168,00	
	☒ REKAWICE DRAGON 7		72,00		72,00	
	☒ REKAWICE DRAGON 8		192,00		192,00	
	☒ REKAWICE DRAGON 9		144,00		144,00	

Protokół przekazania MAG-OO-HZA

Pracownik	Brygada	Data operacji	Operacja	Kod	Wydający	Ilość	Podpis
A1 A1	A1	2018-02-16 11:07	Wydania	GUMOWCE 44	wsiedlecjm	1,00	
		2018-02-16 12:18	Wydania	BUTY ROBOCZE 39	wsiedlecjm	1,00	
		2018-02-16 12:20	Zwrot	BUTY ROBOCZE 39	wsiedlecjm	(1,00)	
		2018-03-12 14:39	Wydania	REKAWICE DRAGON 10	wsiedlecjm	2,00	
				REKAWICE DRAGON 8	wsiedlecjm	2,00	
		2018-03-23 10:41	Wydania	REKAWICE DRAGON 10	wsiedlecjm	24,00	
		2018-04-11 10:52	Wydania	REKAWICE DRAGON 10	wsiedlecjm	24,00	
		2018-04-24 14:39	Wydania	REKAWICE DRAGON 10	wsiedlecjm	12,00	
				REKAWICE DRAGON 8	wsiedlecjm	12,00	
				REKAWICE DRAGON 9	wsiedlecjm	12,00	
		2018-05-14 14:39	Wydania	REKAWICE DRAGON 9	wsiedlecjm	24,00	
		2018-05-23 10:22	Wydania	REKAWICE DRAGON 10	wsiedlecjm	48,00	
		2018-06-12 10:45	Wydania	REKAWICE DRAGON 10	wsiedlecjm	24,00	
				REKAWICE WAMPIRKI	wsiedlecjm	25,00	
		2018-06-25 14:40	Wydania	REKAWICE DRAGON 10	wsiedlecjm	12,00	
				REKAWICE DRAGON 9	wsiedlecjm	12,00	
		2018-07-02 11:17	Wydania	REKAWICE DRAGON 10	wsiedlecjm	24,00	
				REKAWICE DRAGON 8	wsiedlecjm	24,00	
				REKAWICE DRAGON 9	wsiedlecjm	24,00	

Agility - nowości systemowe.



Wskaźniki i Raporty

Panel kontrolny

warte zlecenia pracy - statystyki: Doraźne - 24. Zaplanowane - 346. Awarie - 16. ... Ostatnio aktualizowany: 10/04/2018 22:36:56



Widok

Dział Utrzymania Ruchu KPI ▾

Okres

Od początku roku ▾


Linia produkcyjna

- TE-348 : Linka 348 ▾
- BRAK
- TE-347 : Linka 347
- TE-348 : Linka 348
- TE-349 : Linka 349
- TE-350 : Linka 350
- TE-354 : Linka 354
- TE-not in use :
- TE-trucks : Truck linky

Wybór wykresu

Średni czas naprawy (godz.) ▾

MTTR



Średni czas naprawy (godz.):

■ Poniżej celu ■ Powyżej celu — Docelowo

Panel kontrolny

Administrator ... Ostatnio aktualizowany: 10/04/2018 22:36



Widok

Dział Utrzymania Ruchu KPI ▾

Okres

Od początku roku ▾


Linia produkcyjna

TE-348 : Linka 348 ▾

Wybór wykresu

Średni czas naprawy (godz.) ▾

Średni czas naprawy (godz.)



Średni czas naprawy (godz.):

■ Poniżej celu ■ Powyżej celu — Docelowo

Panel kontrolny

Administrator ... Ostatnio aktualizowany: 10/04/2018 22:34:56

Widok

Dział Utrzymania Ruchu KPI ▾

Okres


Od początku roku ▾

Linia produkcyjna

TE-348 : Linka 348 ▾

Wybór wykresu

Dostępność techniczna ▾



Panel kontrolny

Administrator ... Ostatnio aktualizowany: 10/04/2018 22:35:45 ...  Witar

Widok

Dział Utrzymania Ruchu KPI ▾

Okres

Od początku roku ▾


Linia produkcyjna

TE-348 : Linka 348 ▾

Wybór wykresu

Średni czas pomiędzy awariami (godz.) ▾

Średni czas pomiędzy awariami (godz.)



Średni czas pomiędzy awariami (godz.):

■ Poniżej celu ■ Powyżej celu — Docelowo



Pokaż/Ukryj kryteria filtru



Wybór zlecenia pracy

Typ pracy

ADJ:ADJ nastavenie
EF:EF technicka porucha
MM:MM chybajuci material
MNT-AP:MNT-AP Planovane prace
MNT-MO:MNT-MO modifikacia
MNT-PR:MNT-PR Udrzba prediktivna
MNT-PU-F:MNT-PU-F
MNT-PU-RUN:MNT-PU-RUN
MNT-PU-STOP:MNT-PU-STOP
MNT-PU-STOP-PRC:MNT-PU-STOP-PRC
MNT-REV-EL:MNT-REV-EL
MNT-WS:MNT-dielna, praca pri vypnutej linke atd.
MTG:MTG porada
NCM:NCM material NOK
OTH:OTH ine
PD:PD planovany prestoj
PRC:PRC proces
PRC-MO:PRC-MO modifikacia
QI:QI chyba kvality
TC:TC vymena nastrojov, sudu atd.
WM:WM pracovna metoda

Rok 2018

Tydzień 39

☐ Analiza miesięczna

Miesiąc

Wykonawca

Kryteria filtra urządzeń

Urządzenie

Od obiektu

Do obiektu

Archiwalne BRAK ▼

Lokalizacja

Umiejscowienie TE ▼

Lokalizacja BRAK ▼

Lokalizacja podrzędna BRAK ▼

Opcje wyświetlania raportu

☐ Ukryj szczegóły filtru

Wygląd raportu AgilityFresh ▼


Pokaż/Ukryj kryteria filtru

1 of 2 Find | Next

Typ pracy	Suma	Kod urządzenia	Opis	Kod pracy	Pełny opis	Data zakończenia	Komentarze zakończenia
WM	247,62						
		TE-349	Linka 349				
		TE-349-st110	Linka 349 stanica 110				
		TE-349-st55-R55	Linka 349 stanica 55 robot R55				
		TE-349-st67	Linka 349 stanica 67				
		TE-349-st85	Linka 349 stanica 85				
		TE-350	Linka 350				
		TE-354	Linka 354				
		TE-354-st12	Linka 354 stanica 12				
		TE-354-st5A-R1	Linka 354 stanica 5A robot R1				
TC	192,98						
PRC	196,67						
OTH	192,93						
NCM	89,93						
QI	16,57						
MM	23,37						
MNT-WS	25,47						
MTG	4,00						
MNT-AP	37,82						
MNT-MO	322,25						
PRC-MO	93,70						
EF	1033,05						
ADJ	226,67						
PD	103,30						
MNT-PU-STOP	5169,17						
MNT-PU-RUN	1962,73						
Suma ogółem	9938,22						

Pokaż/Ukryj kryteria filtru

2 of 2 Find | Next




Pokaż/Ukryj kryteria filtru

1 of 1 Find | Next

Kod urządzenia	Czas postoju
TE-347	420,00
TE-354	391,00
TE-350	170,00
TE-349	157,00
TE-348-st81-R81	157,00

Typ pracy: EF:EF technicka porucha
Rok: 2018 Miesiąc:
Tydzień: 36
Analiza miesięczna: Nie




Pokaż/Ukryj kryteria filtru

1 of 1 Find | Next

Rok: 2018 Miesiąc:
Tydzień: 36
Analiza miesięczna: Nie
Umiejscowienie: TE

Location Code	Location Description	Czas postoju	Kod pracy	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
TE-347	Linka 347	7h0m			
TE-348	Linka 348	9h3m			
TE-349	Linka 349	16h0m			
		0h1m	004363	05 wrz 2018 05:21:00	05 wrz 2018 05:22:09
		0h10m	004300	03 wrz 2018 13:30:00	03 wrz 2018 16:08:27
		0h10m	004299	03 wrz 2018 06:00:00	03 wrz 2018 16:06:07
		0h30m	004282	03 wrz 2018 04:00:00	10 wrz 2018 09:05:13
		1h25m	004277	03 wrz 2018 00:30:00	03 wrz 2018 03:08:39
		0h20m	004283	03 wrz 2018 05:20:00	10 wrz 2018 09:05:18
		0h1m	004512	08 wrz 2018 17:20:00	08 wrz 2018 17:23:41
		0h25m	004470	06 wrz 2018 22:00:00	07 wrz 2018 05:19:34
		0h5m	004339	04 wrz 2018 08:30:00	04 wrz 2018 12:34:45
		0h5m	004375	05 wrz 2018 11:45:00	05 wrz 2018 13:53:22
		0h10m	004453	06 wrz 2018 13:20:00	06 wrz 2018 17:32:24
		0h15m	004608	09 wrz 2018 22:05:00	10 wrz 2018 04:50:23
		0h3m	004563	09 wrz 2018 13:47:00	09 wrz 2018 13:48:02
		0h7m	004408	06 wrz 2018 02:59:00	06 wrz 2018 03:06:00
		0h2m	004410	06 wrz 2018 04:06:00	06 wrz 2018 04:08:00
		0h20m	004555	09 wrz 2018 03:45:00	09 wrz 2018 04:21:51
		0h10m	004338	04 wrz 2018 12:00:00	04 wrz 2018 13:19:10



Oprócz szeregu zmian wizualnych widocznych bezpośrednio dla użytkowników wykonanych w celu poprawy komfortu obsługi wprowadzono również znaczących zmian w obszarach:

- Wydajność systemu
- Ograniczenie zużycia zasobów systemów informatycznych
- Szybkości działania
- Eliminacji błędów systemowych
- Poprawy funkcjonowania algorytmów

Agility - nowości systemowe.



CPU ZETO Wprowadziło i udostępniło komercyjnie nowe oprogramowanie wspomagającego pracę poprzez szybkość dostępu do informacji:

- Agility „MONITOR”
- Agility „Analytics BI”

Zlecenia pracy z systemu Agility

Ilość wszystkich wierszy: 7
Wierszy na stronę: 25
Ilość stron: 1

Lp.	Stan	Status	Zlecenie pracy	Urządzenie	Opis	Umiejscowienie	Lokalizacja	Lokalizacja podrzędna	Szczegółowy opis pracy	Kod OPP	Typ	Stan	Priorytet	Rozpoczęcie	Realizacja	Zgłoszenia usterek
1	✖	Zaległe	000316	KL	Kluczbork	KL			www		Awaria bez postoju	Open	Natychmiast	2018-02-16 09:20:59	2018-02-16 11:20:59	☑
2	✖	Zaległe	000046	KL-BHP-PP-01	Gańnice	KL	KL-BHP	KL-BHP-PP	uszkodzona		Awaria bez postoju	Open	7day	2017-09-08 14:48:25	2017-09-09 14:48:25	☑
3	✖	Zaległe	000011	KL-INZ-T-01	Parkingi	KL	KL-INZ	KL-INZ-T	test j1		Awaria bez postoju	Open	7day	2017-08-28 12-03:29	2017-08-29 12-03:29	☑
4	✖	Zaległe	000008	KL-Z4-L1	linia 1	KL	KL-Z4	KL-Z4-L1	test 9		Awaria bez postoju	Open	7day	2017-08-28 11:36:24	2017-08-29 11:36:24	☑
5	✖	Zaległe	000007	KL-PP	PRODUKCJA POMOCNICZA	KL	KL-PP		test janusz m6		Awaria bez postoju	Job Rejected by Engineer (MET)	7day	2017-08-28 11:35:05	2017-08-29 11:35:05	☑
6	✖	Zaległe	000006	KL-INZ-B	BUDYNKI I INFRASTRUKTURA	KL	KL-INZ	KL-INZ-B	test janusz		Awaria bez postoju	Open	7day	2017-08-28 11:31:53	2017-08-29 11:31:53	☑
7	✖	Zaległe	000005	KL-BHP	BHP I PPOŻ.	KL	KL-BHP		test m 5		Awaria bez postoju	Open	7day	2017-08-28 11:24:28	2017-08-29 11:24:28	☑





 Polski Polski

 Angielski
Angielski

 Niemiecki
Niemiecki

 Czeski Czeski





Liczba zamówień oczekujących
zatwierdzenia

Ogólna ilość zleceń pracy do
realizacji

Ogólna ilość zleceń pracy do realizacji na dzisiaj

Agility - nowości systemowe.



System EAM/CMMS Agility,

dzięki współpracy i wysokiemu zaangażowaniu Służb Utrzymania Ruchu poszczególnych firm oraz Zespołów Programistyczno - Wdrożeniowych w proces wdrożenia stale się rozwija i unowocześnia co przekłada się na komfort pracy i dostępność informacji.

DZIĘKUJEMY