


Arkadiusz Bąbiak GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EAM CMMS

agilitTM

CPU ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelenia Góra



Nowe funkcje aplikacji mobilnej
Agility for Android.



Aby zamknąć pełny ekran, naciśnij F11

Zgłoszenie+usterki

Anuluj

Wklej

Raporty

Strona główna

Projekt

Pomoc

Data utworzenia 2018-10-12 10:39

Ref. No. *** Nr auto ***

Dane kontaktu

Zgłaszający

E-mail

Telefon

Metoda BRAK

Szczegóły urządzenia


Urządzenie

Use Hierarchy

Priorytet Default Priority

Komentarze

Zgłoś



CZUJNIK OPT WA

MAG. GŁÓWNY

-1

(1 set as minimum)

BEZP EL

MAG. GŁÓWNY

Zaloguj JANEK NO ✓

Pełna nazwa użytkownika JANEK NOWAK ✓

Telefon kontaktowy

E-mail

do wiadomości:


do wiadomości (ukryte):

Hasło

Potwierdź hasło

 Konto wyłączone

Reguły tworzenia hasła BRAK

 Użytkownik MobileExpert?Zmiana hasła przy następnym logowaniu Using Named Licence

Licence Group BRAK

 Konto zablokowane z powodu przekroczonej liczby nieudanych

Zdjęcie

Typ pliku Plik lokalny

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Załaduj




Szablon

KWE

Uprawnienia

Parametry użytkownika

Grupa menu MENU MECHANIKA ELEKTRYKA AUTOMATYKA



Arkusz stylów Cobalt



Język Polish

Język - narodowość pl-PL

Ustawienie nadpisywania formularzy BRAK

Monitor stanu systemu BRAK

 Może projektować formularzeWyłącz dostosowanie formularzy przeglądania Wyłącz wybór stylu dla raportu

Styl domyślny dla raportu BRAK

Definicja ramki BRAK



Kod zlecenia pracy 010081 ✓

Urządzenie AC1 ✓

Air Conditioning Unit Main Office

Status urządzenia BRAK

Opis
Naprawa uszkodzenia.
Asset Code Entered: AC1

Główne Pierwsze zadanie Wszystkie zadania Zaawansowane Załączniki Zakończone Inne prace

Lokalizacja

Umiejscowienie SoftSols

Lokalizacja Internal

Lokalizacja podrzędna Main

Aktualny stan zlecenia

Typ pracy Repair ✓

Priorytet 24 Hours ✓

Stan To Be Actioned ✓

Historia

Powód zmiany

Daty kluczowe

Data rozpoczęcia 10.10.2018 12:20

Docelowa data reakcji 10.10.2018 12:20

Termin realizacji 11.10.2018 12:20

Zareagowano

Data zakończenia

Pracownik

Specjalność Request ✓

Optymalny pracownik

Przewidywany czas 1h0m

Koszty

Pracownik £ 0.000

Materiały £ 0.000

Inne koszty £ 0.000

Suma £ 0.000




Utworzone przez Administrator

Data utworzenia 10.10.2018 12:21

Ostatnio zmieniony 10.10.2018 12:21 ✓

Warsztaty Szkoleniowe

12:18

...    42%



[Konfiguracja](#)

agilitTM



Zaloguj




Zapamiętaj mnie

v9.0.2

[Wyjście](#)

Warsztaty Szkoleniowe

12:18

...    42%



[Konfiguracja](#)

agilitTM

Uruchamianie Agility



Synchronizacja prac z Agility.
Proszę czekać

Zaloguj



Zapamiętaj mnie

v9.0.2

 Wyjście

Warsztaty Szkoleniowe

12:08 41%

agility/ 🔍 ☰ 👤

	10005 Blown up AC1 : Air Conditioning Unit Main Office	-4096day S -3730day S
	010075 AWARIA PODNOŚNIKA WÓZKA FL113 : Forklift Truck 113	-5days -5days
	010071 Test zgłoszenia Internal : Internal Areas	6days 13days
	010060 1000 hour service FL113 : Forklift Truck 113	-3450day S -3443day S
	010076 uszkdozone rolki Tunel : Tunel	-1day -1day
	010060	-16days

Warsztaty Szkoleniowe

12:12 41%

agilit/

10005
Blown up
AC1 : Air Conditioning Unit Main Office

-4096day
-3730day

a New Job 010030 Has Arrived!

- Przyjmij
- Odrzuć
- Zdecyduj później

OK

FL113 : Forklift Truck 113

010076
uszkdozone rolki
Tunel : Tunel

-1day
-1day

-16days

Warsztaty Szkoleniowe

12:12 41%

agility/

10005
Blown up
AC1 : Air Conditioning Unit Main Office

-4096day
-3730day

a New Job 010030 Has Arrived!

- Przyjmij
- Odrzuć
- Zdecyduj później

OK

FL113 : Forklift Truck 113

010076
uszkdozone rolki
Tunel : Tunel

-1day
-1day

-16days

Warsztaty Szkoleniowe

12:12 41%

< agilit/ >

Menu Szczegóły pracy Stan

Kod pracy: 010030

Stan: Accepted

Informacje o urządzeniu: AC1

Lokalizacja:
SoftSols/Internal/Main

Rozpoczęcie: 26.05.2008
09:59:00

Realizacja: 02.06.2008 09:59:00

Priorytet: 1 Week

Odp. spóźniona: -3789days

Realizacja spóźniona: -3782days

Opis pracy:
Air Conditioning Monthly
Service

Opis zadania:

Warsztaty Szkoleniowe

12:16 42%

agilit/

- Wiadomość
- Sortuj
- Wyloguj

	10005 Blown up AC1 : Air Conditioning Unit main	
	010075 AWARIA PODNOŚNIKA WÓZKA FL113 : Forklift Truck 113	-5days -5days
	010071 Test zgłoszenia Internal : Internal Areas	6days 13days
	010060 1000 hour service FL113 : Forklift Truck 113	-3450day s -3443day s
	010076 uszkdozone rolki Tunel : Tunel	-1day -1day
	010060	-16days

Warsztaty Szkoleniowe

12:16 ... Wi-Fi 4G 42%




< **agility** +

> **Menu** **Szczegóły pracy** ☰ **Stan**

Kod pracy: **010030**

Stan: **Accepted**

AC1

-  **Suspend** >
-  **Departed** >
-  **Rejected** >

Odp. spóźniona: **-3789days**

Realizacja spóźniona: **-3782days**

Opis pracy:
Air Conditioning Monthly Service

Opis zadania:

Warsztaty Szkoleniowe

12:12 41%

< agilit/ >

- Listy kontrolne >
- Informacje zwrotne >
- Wydanie/Zwrot >
- Następna praca >
- Historia urzędzenia >
- Dodaj współpracown... >
- Załączniki do pracy >
- Załączniki do urządz... >
- Zamknij menu <

Kod pracy: 0100

Stan: Accepte

Informacje o urząd

Lokalizacja:
SoftSols/I

Rozpoczęcie: 26
09:59:00

Realizacja: 02.0

Priorytet: 1 We

Odp. spóźniona: -3

Realizacja spóźnio

Opis pracy:
Air Condit
Service

Opis zadania:
Complete

Warsztaty Szkoleniowe

12:13

41%

< agilit/



Strona Wydanie/Z...

Stan:

Main Store



Wybierz operację magazynową:

Wydania



Operacja magazynowa na:

Zlecenie pracy



Kod:



Szukaj

Lokalizacja przegrody:



Ilość:

Jednostka miary:

Warsztaty Szkoleniowe

12:13

41%



agilit/



Załączniki do pracy



...itioning Unit Service Checklist.doc


Checklist for Service

Added: 12.03.2009

File size: 24KB



Warsztaty Szkoleniowe



Warsztaty Szkoleniowe

12:18 42%

agility/ 🔍 ☰ 👤

- 10005
Blown up
AC1 : Air Conditioner
- 010075
AWARIA PODNOS
FL113 : Forklift Truck
- 010071
Test zgłoszenia
Internal : Internal Areas
- 010060
1000 hour service
FL113 : Forklift Truck 113
🕒 -3450days
🚩 -3443days
- 010076
uszkdozone rolki
Tunel : Tunel
🕒 -1day
🚩 -1day
- 010060
🕒 -16days

Warsztaty Szkoleniowe

Tryb cichy



Kod urządzenia:

Opis:

Opis pracy:

Specjalność:

Wybierz specjalność



Typ pracy:

Wybierz typ pracy



Priorytet:

Wybierz priorytet



Zaplanuj bezpośrednio na mnie:

 Wył.

Warsztaty Szkoleniowe

12:20

42%

< agilit/

Wybierz specjalność

Request

Air Conditioning Engineer

Electrical Engineer

Fitter


Plumber

Health and Safety
Engineer


Engineer

Utworz nową pracę

Warsztaty Szkoleniowe



Warsztaty Szkoleniowe



Warsztaty Szkoleniowe

12:12 41%

agilit/

- Listy kontrolne >
- Informacje zwrotne >
- Wydanie/Zwrot >
- Następna praca >
- Historia urzędzenia >
- Dodaj współpracown... >
- Załączniki do pracy >
- Załączniki do urządz... >
- Zamknij menu <

Kod pracy: 0100

Stan: Accepte

Informacje o urząd

Lokalizacja:
SoftSols/I

Rozpoczęcie: 26
09:59:00

Realizacja: 02.0

Priorytet: 1 We

Odp. spóźniona: -3

Realizacja spóźnio

Opis pracy:
Air Condit
Service

Opis zadania:
Complete